

Clarificari ,

Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări " **Reparatii pardoseli casa scarii secundare – UMP** " publicată în SEAP cu anuntul de participare nr. 95956 din 22.05.2017, în urma solicitării de clarificări, anexat vă comunicăm următoarele precizări :

Solicitare :

1. In caietul de sarcini nu este precizata suprafata totala. Este necesara pentru intocmirea ofertei totale.
2. Clasa de rezistenta la alunecare in cazul covorului PVC Tarkett este R9 si R10 si nu DS. Precizati va rog daca este in regula sa ofertam asa.
3. Daca greutatea oferta a covorului PVC este mai mare decat ceea ce este specificat dar celelalte caracteristici sunt corespunzatoare sau chiar superioare este in regula sa il ofertam?

Răspuns :

Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări " **Reparatii pardoseli casa scarii secundare** " publicată în SEAP cu anuntul de participare nr. 395956 din 22.05.2017 , în urma solicitării Dvs. vă comunicăm următoarele :

1. Suprafața totala pentru montarea covorului PVC (tip TARKET) se regăsește în Formularul F3 - **Lista cu cantitatile de lucrari - REPARATII PARDOSEA – MONTARE COVOR PVC** , la poziția 004 - **RPCXK02C [2] PARDOSEALA CALDA DIN MOCHETA DE TRAFIC LIPITA CU PRENADEZ PE SUPORT EXISTENT 221.000 MP .**
2. Clasa de rezistență la alunecare este de **R9** (greșeală de redactare).
3. **Da.** Se poate oferta si covor cu o greutate mai mare decât cea solicitată. Cu condiția ca restul de caracteristici sa fie respectate.

Președinte comisie,
Ing.Pavlovici Alina